

PÖRTECKNING ÖVER SÄRSKILT VÄRDEFULLA BYGGNADER UR KULTURHISTORISK SYNPOINT I EDSBYN

Principer för urval:

- A Samtliga byggnader från tiden före år 1800 är sällsynta och därför av stort kulturhistoriskt värde.
Förutsättningen är att de exteriört är väl bevarade utan större ombyggnader.
- B Samtliga bostadshus av äldre typ, som i regel är uppförda före år 1930 och som är representativa för sin tid och dess förhållanden.
Förutsättningen är att de exteriört är väl bevarade utan större ombyggnader.
- C Särskilt väl bevarade byggnader från tiden 1900-1940 av konstnärligt och arkitektoniskt värde.
- D Byggnader av industri- och teknikhistoriskt värde.
- E Byggnader som på ett väsentligt sätt hör samman med ortens historia.
- F Samtliga väl bevarade hus med offentlig funktion från tiden fram till omkring 1940, t ex skolor och affärshus.
- G På fastigheter där byggnader utvalts enligt ovan medtages även tidstypiska uthus och andra byggnader, där gårdsmiljön är välbevarad med flera ingående, utvalda byggnader. I en mera enhetlig eller starkt traditionsbunden miljö kan förändringen av ett enda hus vara ett svårt ingrepp.
- H Byggnad av kulturhistoriskt värde där vissa förändringar, ombyggnader eller utbyte av traditionella tak- och fasadmaterier har skett. Trots detta bör värden av dessa byggnader hävdas så att ytterligare förvanskning ej sker.

För de utvalda byggnaderna enligt A-G föreslås bestämmelserna i PBL 3:12 gälla. Dessa byggnader får, enligt lagstiftningens krav inte förvanskas. Kommunen skall verka för att dessa byggnader bevaras, bland annat genom att ge dem beteckningen Q i byggnadsplanen.

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
1.	<u>NE 1:19</u> Bostadshus Bryggstuga	1920 ca 1920 ca	B,G	1)Panel,fönster m.innanf.vissa dörrar,brokvist,tvåk.lertegel 2)Panel,portar,tvåk.lertegel. Större flerfamiljshus med 20-tals karaktär, oförändrat exteriört.
2.	<u>NE 3:41 "Par-Hans"</u> Bostadshus Ladugård	1816 1914	H	2)Panel,faluröd,brokvist m.dörr, oljemålad,omvikt takfot,vitmålad, tvåk,lertegel.3)Panel,faluröd, fönster vitmålade,portar.... Trots vissa förändringar har den äldre parstugan ett stort värde.
3.	<u>NE 3:68 "Gamla kraftstationen"</u> Fd kraftstation	1905	D	Grund av huggen sten,tegel m. putsdetaljer. Fönster m.innanf. brunmålade, skivtäckt plåttak, stuprör m.skarpa vinklar. Äldre ytterbelysning. Byggnaden har stort industrihistoriskt värde.
4.	<u>NE 4:1 "Bro"</u> Bostadshus Ladugård, bryggstuga, bostad Härbre	1937 1928 1800-tal	C,G	1)Panel,fönster m.innanfönster grönmålade, omvikt takfot.brokvist med dörr oljemålad,flyttad,enk. lertegel. 2)Panel,fönster m.innan- fönster,vitmålade,portar tjärade blindfönster. Oförändrad och väl- hållt bostadshus, ekonomibyggnaderna har stort miljövärde.
5.	<u>NE 4:9 "Slinkins"</u> Bostadshus	1800-tal	B	2)Panel,fönster m.överst.vitm., takfot vitmålad.port gränmålad. På platsen har även funnits krog och affärsverksamhet.
6.	<u>NE 5:2 "Anders Olssons"</u> Bostadshus, fd gästgiveri Bostadshus Stall, ladugård Fd drängstuga Härbre	1880-tal 1870-tal 1890-tal 1800-tal 1870-tal	B-G	1)Stensockel (delvis),panel, listverk,tvåk.lertegel,stuprör m. skarpa vinklar.2)Stensockel delvis,panel,fönster m.innanf.o. omfattn.grönm.,dörrar gröna,teg- elskorsten.3)Panel,vitm.fönster, blindf., portar brunm,skorst.av tegel.4)Grund,panel,brokvist. Större gård med välbehållna bo- stadshus och ekonomibyggnader från olika tidsperioder. Ingår i bevarandeområde B.

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
7.	<u>NE 6:3</u>			
	Bostadshus	1926	C	Liggande fasspontpanel, grå Fönster med innanfönster blå, tvåkupigt lertegel. Välbev.inte- riörer. Oförvanskad och väl- hållen 20-talsvilla. Ingår i be- varandeområde A.
8.	<u>NE 7:8 "Eslas"</u>			
	Bostadshus	1865	B,G	1) Panel, fönster m.innanfönster grönm., överstycken, dörrar målade, veranda i två v., omvikt takfot, tvåk. lertegel, skorstenen av tegel, äldre ytterbelysning. 2) Panel, fönster (bly i öv) vitm., brokvist m.dörr, oljemålad, tvåk.lertegel tegelskorsten. 3) Panel, fönster m. innanfönster vitmålade. 4) Timmer- stomme, panel, fönster vitm., portar tjärade. 5-7) Miljöhus. Gården ut- gör en kulturhistoriskt värde- full miljö mycket välbevarade ex- teriörer. Ingår i bevarandeområde B.
9.	<u>NE 8:3 "Fridshammar"</u>			
	Bostadshus	1880-tal	H	1) Stensockel, panel, veranda i två vän.fönsteröverst., tvåk.lertegel tegelskorsten, stuprör m.skarpa vinklar. 2) Panel, fönster vitm., portar tjärade, dörrar brunm., tvåk.lertegel. Representativ man- byggnad från 1880-talets panel- arkitektur. Ingår i bevarande- område B
10.	<u>NE 8:8 "Lindensvillan"</u>			
	Sommarvilla	1902	C, G	1) Panel, listverk och torn, fönster o. dörrar brunmålade, tvåkupigt lertegel; 2) Timmer, falurött, fönster vitmålade, dörr gråmålad, tvåkupigt lerteg. 3) Panel, fönster och fyrfylln- dörr vitmålade, tvåkupigt lert. Voxnadalen första sommarvilla.
11.	<u>NE 9:2 "Föreningen"</u>			
	Affär, bostad	1872	B,F	Panel, beigebrun, entréparti, om- vikts takfot, tvåk.lertegel. En av de äldsta affärsbyggnaderna i Edsbyn. Ingår i bevarande- område B.
12	<u>NE 9:31 "Rundkvists"</u>			
	Fd bostadshus	1920-tal	C	1) Panel, fönster m.innanfönster vitmålade, brokv. dörr brunm., tvåk.lertegel. Välbehållen större villa av 20-talskaraktär.

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn.	Bedömning ur Kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
13.	<u>NE 10:3 "Lindengården"</u>			
	Bostadshus	1880-tal B, G		
	Uthus	1870-tal		1) Panel med listverk och snickeridetaljer, fönster med innanfönster och omfattn., dörr gråblå, tvåkupigt lertegel. 2) Panel, fönster vitmålade, luckor tjärade. Välbevarat bo- stads- och gårdsmiljö från 1800-talets slut. Ingår i be- varandeområde A.
14.	<u>NE 10:7 "Vängs"</u>			
	Bostadshus	1897 B, G		
	Uthus	1920 ca		Grund av huggen sten. Liggande fasspontatpanel, gröngrå fönster- omfattningar, veranda, tvåkup- igt lertegel, skorsten, stuprör med skarpa vinklar. Bra exempel på sekelskiftets panelarkitektur. Ingår i bevarandeområde A
15.	<u>NE 10:9 "Koppars"</u>			
	Bostadshus	1840-tal B, G		
	Bryggstuga	1840-tal		1) Grund av huggen sten, panel, fönster i bv, takfot o.dörrar gråblå, tvåk.lert; 2) Grund av huggen sten, panel, fönster, två- lert.; 3 o.4) Panel, tvåk.lert. Ursprungligen soldatgård. Ingår i bevarande program A.
16.	<u>NE 10:15 "Månssons"</u>			
	Bostadshus	1880-tal B, G		
	Uthus	1890-tal		
	Lekstuga	1900 ca		Grund av huggen sten, panel grå fönster med innanfönster gröna, dörrar, veranda, tvåkupigt ler- tegel. Edsbyn första sågspånhus med regelstomme. Mycket väl- bevarat exteriört och interiört. Ingår i bevarandeområde A.
17.	<u>NE 10:16 "Marieborg"</u>			
	Bostadshus	1896 B, G		
	Verkstad	1900 ca		
	Härbre	1800-tal		
	Kornlada	1800-tal		
18.	<u>NE 10:17 "Rotbus"</u>			
	Bostashus	1800-tal A, B, G		
	Bagarstuga	1890-tal		1) Panel fönster med innan- fönster och omfattn., vitmålade tvåkupigt lertegel; 2) Grund av huggen sten, panel, fönster med innanfönster, veranda, tvåk.ler- tegel; 3) Grund hörnstenar, panel fönster vitmålade, portar tjär- ade, tvåkupigt lertegel;
	Ladugård/stall	1875		4-8) timmerstomme faluröd. Soldat- gård anlagd under 1700-talet med flera välbevarade ekonomibyggnader och bostadshus. Ingår i bevarande- område A.
	Trösklada	1767		
	Vedbod	1850-tal		
	Stall, lider	1863		
	Härbre	1842		
	Vagnslider	1850		

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn.	Kulturhist. år	Bedömning ur synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla Beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
19.	<u>NE 10:20</u> Bostadshus Uthus Jordkällare	1800-t.sl. 1912 1910 ca	B, G		1) Panel vitmålad, vissa fönster m. innanfönster vitmålade, fönsteromf.grämålad, veranda o. dörrar grönmålad, tvåk.lert., skorsten av tegel, stuprör m. skarpa vinklar; 2) Panel, falur. fönster m.innanfönster vitmålade portar brunmålade. Ingår i bevarandeområde A.
20.	<u>NE 15:19</u> Affär o.bostad	1920-tal	H		Slätputs, vitm."hörnkedjor", entré parti m.stenomfattn., fönster m. innanfönster, brunm., takkupor av plåt, tvåk. lertegel. Affärshus i sten, relativ välhållet.
21.	<u>NE 23:1 "Unnes"</u> Bostadshus Bostadshus Stall, loge	1800-t slut 1700-t slut 1800-tal	A, B, G		1) Stensockel, panel, vissa fönster vitmålade, dörr oljem., veranda 2) Grund, panel, fönster med innanfönster (bly) vitmålade, brokv. m.dörr, oljem., tvåk. lertegel, tegelskorsten, interiörer. 3) Panel, fönster vitmålade, portar tjärade, tvåkupigt lertegel. Välbevarad gårdsmiljö med byggnader från olika tidsperioder. Ingår i bevarandeområde B.
22.	<u>NE 30:22</u> Bostadshus Uthus	1920 ca 1920 ca	B, G		1) Stående locklistpanel, faluröd fönster m. innanfönster, "oxöga" i öv, spritputsad sockel, tvåk. lert., stuprör m.skarpa vinklar. 2) Liggande fasspontpanel, falur tvåk.lert. Välbev. gårdsmiljö med karaktäristiska-20 tals byggnader.
23.	<u>NE 30:35 "Woxbergs"</u> Bostadshus Bostadshus	1930 ca 1800-t sl.	B		1) Panel rödfärgad, tvåk.lert.; 2) Timmersomme, dörrar o.fönster m. innanfönster oljem..tvåk.lert. Ingår i bevarandeområde A.
24.	<u>NE 30:44</u> Bostadshus Verkstad	1929 1930	B, G		1) Grund, panel, fönster med innanfönster, tvåkupigt lertegel. Ingår i bevarandeområde A.
25.	<u>NE 31:2 "Församlingshemmet"</u> Församlingshem	1920-tal	C,F		1) Panel, brunmålad, fönster m innanfönster o. dörrar vitmålade, veranda med balkong, burspråk. Väl bevarad exteriör med 20-talskaraktär. Ingår i bevarandeområde B.

Nr	Pastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
26.	<u>NE 31:3 "Clahrs atelje"</u> Atelje, vävstuga	1941	C	Panel, faluröd, fönster m. innanfönster, vitmålade, portar o. luckor brunmålade. Konstnären Emil Clahrs atelje. Ingår i bevarandeområde A.
27.	<u>NE 31:4 "Öhmansborg"</u> Bostadshus Verkstad	1903 1903	B G	1) Panel, fönster m. innanfönster vitmålade. Dörr brunmålad, tvåk. lertegel, veranda m. snickarglädje 2) Panel, faluröd, fönster m. innanfönster gråmålade, portar gråmålade, tvåkupigt lertegel. Välbehället gårdsmiljö. Ingår i bevarandeområde A.
28.	<u>NE 31:11 "Stenberga"</u> Bostadshus Bostadshus Fex, uthus	1900 ca 1900 1900 ca	B, G	1) Panel, fönster vitmålade dörrar, tvåkupigt lertegel 2) Samma som ovan. Välbehället bra exempel på Borgens hantverk och arbetarbostadsbebyggelse. Ingår i bevarandeområde A.
29.	<u>NE 31:17</u> Bostadshus Uthus	1920 ca 1920 ca	B, G	1) Stående locklistpanel, faluröd. Tvåkupigt lertegel. 2) Samma som ovan, dörrar grönm. Ingår i bevarandeområde A.
30.	<u>NE 31:18 "Widens"</u> Bostad affär Bodar	1870-tal H 1900 ca		1) Grund av huggen sten, panel vitmålad, listverk, takföt, äldre belysning. 2) Panel vitmålad, tvåkupigt lertegel. Ingår i bevarandeområde B.
31.	<u>NE 32:1, 32:2 "Lindeshöjd"</u> Bostad, affär	1896	B, F	1) Grund av huggen sten, panel, list., torn, vissa fönster. innanfönster o. omfattningar gråmålade, dörr m. smidesgaller skivtäckt; takplåt grön, vindflöjel m. inskription 1906. Relativt oförvatat, affärs- och bostadshus, få av dessa finns bevarade. Ingår i bevarandeområde B.
32.	<u>NE 33:1 "Wiklunds"</u> Bostadshus Magasin fd affär	1900 ca 1920 ca 1900 ca	B, F, G	1) Grund av huggen sten, panel, fönster m. omfattn., veranda o. snickeridetaljer. 2) Panel, fönster m. innanfönster vitmålade, portar tjärade. Ingår i bevarandeområde B.

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömning ur Kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
33.	<u>NE 36:1 "Ljuses"</u>			
	Bostadshus	tidigt 1800-t	B, G	1-4) Timmerstomme och panel omål. Fönster m.innanfönster och omfattn. omålade. Välbevarat soldattorp.
	Stall, lider	1800-tal		
	Vedbod	1910-talet		
	Jordkällare	1800-t slut		
34.	<u>NE 37:2 "Gamla pappershandeln"</u>			
	Affär, bostad	1907	B, C, F, G	1) Grund av huggen sten, panel, snickeridet., utskjutande takfot på konsoler,balk., fönster m. innanfönster o. omfattn. grönm. samt vissa dörrar grönm.
	Magasin	1907		2) Hörnstenar, panel, fönster m. innanfönster. Mycket välbevarat affärshus, ritat av Olof Johansson. Föreslås bli byggnadsminne. Ingår i bevarandeområde B.
35.	<u>NE 41:1</u>			
	Bostadshus	1940 ca	C	1) Slätputs, vitmålad, vissa fönster brunmålade, burspråk, entrétag balkonger uppburna av pelare. Större villa, ensam i sitt slag i Edsbyn.
36.	<u>SE 3:4 "Panes"</u>			
	Fd bostadshus	1800-t början	B	1) Grund, panel, blyfönster m. omfattn. vitmålade dörrar, välbevarade interiörer. Typisk mangårdsbyggnad från tidiga 1800-talet, välbevarade interiörer.
37.	<u>SE 58:9 "Nyrens"</u>			
	Bostadshus	1915	B	Sockel, panel, fönster m. innanf. ockragula, vissa dörrar brunmålade, veranda, tvåk. lertegel, stuprör m. skarpa vinklar (vissa fönster utbytta).
38.	<u>SE 5:2</u>			
	Bostadshus	1907	H	1) Panel, vitm., listverk, veranda fönsteromfattn , grå, tvåk. lertegel.
	Uthus	1910 ca		2) Panel, faluröd, fönster, vitm., brokvist. Ingår i bevarandeområde D.
39.	<u>SE 6:7 "Törns"</u>			
	Bostadshus	1900	B	1) Grund av huggen sten, panel, fönst. dörrar brunmålade, veranda m. färgat glas, tvåk. lertegel. Ingår i bevarandeområde D.
40.	<u>SE 7:14 "Danmans"</u>			
	Bostadshus	1862	A, B	1) Grund av huggen sten, panel, fönster m. innanf. blåm., takfot tvåk, lertegel. 2) Timmerstomme faluröd, portar tjärade, tvåk. lertegel.
	Härbre	1700-tal		Mangårdsbyggnad av herrgårdskaraktär.

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn.	År	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s. 70)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
41.	<u>SE 7:15</u> Bostadshus		1800-tal B		1) Panel, fönster m.innanfönster, vitmålade, brokvist.
42.	<u>SE 8:2 "Back-Ollas"</u> Bostadshus Bostadshus. Bryggstuga Ladugård Härbre Lekstuga	1880 1846-47 1880 1880-tal 1701 1875	A, B, G		1) Grund av huggen sten, panel, listverk, veranda, taktassar, fönster m. omfattn. 2) Grund, panel, fönster m. innanfönster och omfattn., brokvist, dörr blåmålad, tvåk. lertegel, skorsten av tegel. 3) Panel, fönster m. innanfönster o. omfattn. vitm., brokvist m. dörr blåmålad, tvåk. lertegel. 4) Grund av huggen sten, panel fönster vitm., blindf., portar tjärade, 5) Panel, portar tjärade. Mycket välbevarad gårdsmiljö, med flera bostadshus och ekonomibyggnader samt Edsbyns äldsta lekstuga.
43.	<u>SE 9:4</u> Bostadshus Stall, verkstad	1912 1912	B, G		1) Sockel, puts, fönster m. innan. dörrar gråmålade. Större vältallen 10-talsvilla. Ingår i bevarandeområde C.
44.	<u>Ämnebo 1:5</u> Bostadshus Ladugård Kornlada, lada Härbre	1850 ca 1900 ca 1800-tal 1800-tal	B, G		2) Grund, panel, fönster m. innanf. vitmålade, brokvist. 4) Panel, tjärade portar, tvåk. lertegel. Typisk mangårdsbyggnad från 1800-talets mitt som tillsammans med ekonomibyggnaderna utgör exten värdefull miljö.
45.	<u>SE 9:9</u> Bostadshus Uthus	1905 1905 ca	B, C, G		1) Grund av huggen sten, panel listverk, veranda, burspråk, fönster m. innanf. vitm., vissa dörrar brunm., skivtäckt plåttak. 2) Panel, dörrar brunmålade. Olof Johanssons villa, magnifik och orginell panelvilla med rik ornamentik. Föreslås bli byggnadsminne.
46.	<u>SE 9:11</u> Fd bostadshus Bryggstuga Kiosk	1882 1800-tal 1900-tal	B, G		2) Grund, panel, fönster vitmålade dörrar brunm., tvåk. lertegel. 3) Grund, panel. 4) Panel. Tillhör hembygdsgården. Ingår i bevarandeområde C.
47.	<u>SE 9:17</u> Bostadshus	1900-06 ca	B		1) Puts, vitmålad, fönster m. innanf. brunmålade, tvåk. lertegel., stuprör m. skarpa vinklar. Långsmal putsad stenbyggnad, ensam i sitt slag på orten. Ingår i bevarandeområde C,

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömningsur kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla betändsdelar, anmärkning (se s. 70)
48.	<u>SE 9:36 "Delanders"</u> Bostadshus	1910-tal B		Panel, fönster m.innanf. o.omfattn. vitmålade. Källarsvale, tvåk.lertegel, skorsten av tegel. Välhallen större villa av 1910-talskaraktär. Ingår i bevarandeområde C.
49.	<u>SE 10:3 "Mårtes" Hembygdsgård</u>	A, B, E, G		Samtl. byggnader förutom serveringsbyggnad o.toaletter har ett stort kulturhistoriskt värde. Ingår i bevarandeområde C.
50.	<u>SE 10:5 "Gamla vattentornet"</u> Fd vattentorn	1905	D, E	Puts, vit, dörrar o fönster gråmålade, plåttak. Välbevarat, restaurerat 1984. Ingår i bevarandeområde C.
51.	<u>SE 10:23</u> Verkstad	1910 ca	H	Tegel, takfot o.omfattn.av tegel, portar bruna, fönster gråmålade. En av de få kvarstående industribyggnader som ej förändrats exteriört. Ingår i bevarandeområde C.
52.	<u>SE11:35 "Edsbyns Station"</u> Stationshus Magasin	1899 1899	E, G	1) Panel, listverk, skivtäckt plåttak, 2) Panel, fönster vitmålade, dörrar brunmålade, tvåk.lertegel, lastbryggor av trä. Kulturhistoriskt viktig byggnad för Edsbyn trots vissa exteriöriska förändringar. Ingår i bevarandeområde C.
53.	<u>SE 11:51 "Mejeriet"</u> Fd mejeri, bostad Magasin	1920-tal H		1) Puts, fönster m.innanfönster brunmålade, tvåk.lertegel. 2) Grund, panel, fönster vitm., dörrar brunmålade, tvåk.lertegel. Större industribyggnad. Ingår i bevarandeområde C.
54.	<u>SE 11:52 "Södra skolan"</u> Skolhus	1920-tal F		2) Puts, beige, vissa fönster vitm., entréparti, tvåkupigt lertegel. Arkitektritrat skolhus, det enda i sitt slag i Edsbyn.
55.	<u>SE 11:73 "Sjols"</u> Bostadshus Ladugård	1907 1907	B, G	1) Grund av huggen sten, panel, listveranda i två v. med färgat glas, fönsteröverstycken. 2) Grund, panel, fönster m, omfattn. vitm., Dörrar portar tjärade, blindfönster, skorstenar av tegel. Välbevarad större mangårds- och ekonomibyggnad från sekelskiftet.

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn.	Bedömning ur kulturhist. årsynpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
56.	<u>SE 12:58 "Öjevillan"</u> Bostadshus	1903-04	B, C	1)Grund av huggen sten, panel, listverk,torn,snickeriornement, vindflöjel,brokvist-veranda m. färgat glas,fönster rödm.,omfattn vitmålade,dörrar ockragula, tak- fotkonoler. Större mangårds- byggnad från sekelskiftet med en rikt dekorerad panelarkitektur, väl bevarad. Föreslås bli bygg- nadsminne. Ingår i bevarande- område C.
57.	<u>SE 16:10 "Feskatorpet"</u> Bostadshus Ladugård Kornlada Lada Bastu Bod Lada Lada	1836 1800-tal 1800-tal 1800-tal 1700-tal 1800-tal 1800-tal 1800-tal	A, B, G	1)Grund,panel,fönster m.innanf o.omfattn. vitm.,brokvist,dörr, skorstenar av tegel,tvåk.lertegel. 2)Panel,portar tjärade,tvåk.lert.. 3)Panel,portar faluröda,tvåk.lert. 4-13)Timmerstomme,panel,portar,tak- täckning. Tillhör hembygdsgården.
58.	<u>SE 17:23 "Parta"</u> Bostadshus	1850 ca	H	1)Panel,omvikt takfot,källarsvale stuprör m.skarpa vinklar,vissa Äldre fönster med innanfönster. Typisk mansgårdbyggnad på 1800- tals mitt, väl bevarad exteriör.
59.	<u>SE 18:16 "Esbes-Pellas"</u> Bostadshus	1910 ca	B	1)Panel,fönster m.innanf. o.omfattn dörrar,takfot. Större mangårds- byggnad, exteriört välbehållen.
60.	<u>SE 25:1 "Delanders"</u> Bostadshus Bostadshus Ladugård	1898 1855 1900-10	B, G	1)Grund av huggen sten,panel, listverk,fönster m.innanfönster, vitmålade,vissa dörrar brunm., 2)Grund.panel,fönster m.överst., vitmålade,brokvist m.dörr,grönm., tvåk.lertegel.3)Grund,panel,fönst vitmålade,blindfönster,portar bruna. Samtliga byggnader väl bevarade exteriört, värdefull gårdsmiljö. Ingår i bevarande- område C.
61.	<u>SE 41:1 "Ångs"</u> Bostadshus Bostadshus Ladugård Kornlada Härbre Lada Lada Lada Vagnsslider Lada Bod	1929 1852 1897 1850 ca 1800-tal 1800-tal 1900-tal 1800-tal 1800-tal 1900-tal 1800-tal 1800-tal	B, G	1)Panel,fönster m.innanf.o.överst., gråmålade,vissa dörrar brunm., tvåk.lertegel,stuprör m.skarpa vinklar.2)Grund,panel,fönster m. innanfönster vitmålade.brokvist m. dörr oljemålad,tvåk.lertegel. Många värdefulla byggnader från olika tidsperioder.

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s. 70)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
62.	<u>SE 57:3</u> Bostadshus	1890-tal B		Panel,fönster m.innanf.rödmålade, dörr målad i björkim.,tvåk.lert- egel.
63.	<u>SE 59:6 "Mellkvists"</u> Pensionat	1900 ca C		1)Grund av huggen sten,panel, veranda m.snickeridetaljer (del- vis omändrad) fönster överstycken o.omfattn.,grämålade,tvåk. ler- tegel.'Exempel på sekelskiftets panelarkitektur.
64.	<u>VE 1:1 "Gammel-Bromans"</u> Bostadshus Bostadshus Ladugård Lada Lada Härbre Härbre	1864 1846 1900 ca 1800-tal 1900-tal 1800-tal 1800-tal	B, G	1)Panel, brokvist, dörr, takfot tvåkupigt lertegel; 2) Panel, brokvist, takfot, fönster med innanfönster, vitmålade; 3)Panel, fönsteromfattningar; 4)Timmerstomme, panel 6) Timmerstomme, spåntak; 7) Timmerstomme. Trots vissa för- ändringar har de båda bostadshusen från 1800-talets mitt ett stort kulturhistoriskt värde.
65.	<u>VE 2:8, 2:3 "Vallins"</u> Bostadshus Ladugård	1909 1890 ca	B, G	1)Grund av huggen sten,panel, fönster m.innanfönster o. omfattn. grönm., vissa dörrar brunmålade tvåk.lertegel,stuprör m.skarpa vinklar. 2)Grund av huggen sten panel faluröd,fönster m.omfattn. vitmålade, tjärade portar. Väl- hållna bostadshus och ekonomi- byggnader.
66.	<u>VE 5:1 "Espes"</u> Bostadshus Ladugård Uthus o. snickarbod Härbre	1911 1923 1920-tal 1700-tal	A, B, G,	1)Grund av huggen sten, panel, fönsteromfattn.grämålade,tvåk. lertegel,gglasveranda. 2)Panel faluröd,fönster vitmålade portar tjärade. 3)Panel faluröd, portar tjärade. 4)Timmerstomme faluröd, tvåkupigt lertegel. Större gård med välbevarade byggnader från olika tidsperioder. Ingår i bevarandeområde B.
67.	<u>VE 6:1 "Stornäs"</u> Bostadshus Bostadshus o. bagarstuga	1850-tal A, B 1700-t slut		1)Grund av huggen sten, panel beigemålad med bruna listverk, fönsteröverstycken,listverk, utskjutande takfot brunm.,tvåk. lertegel.2)Grund av huggen sten, fönster m.innanf.vitm.,dörr grön- målad på utb.åtSV,tvåk.lertegel. Två välbevarade bostadshus, från olika tidsperioder och bygg- nadssätt. Ingår i bevarandeområde B.

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn.	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
68.	<u>VE 7:1 "Bromans"</u>			
	Bostadshus	1900 ca	B, G	1)Grund av huggen sten, panel, veranda, tvåkupigt lertegel. Skor- stenen av tegel, (fönster och dörrar bytta). 2)Grund huggen sten panel, fönster vitm., portar o. luckor tjärade. 3)Panel, fönster vit- målade, portar o. luckor tjärade. Ingår i bevarandeområde B
	Ladugård	1913		
	Redskapsliden	1900 ca		
69.	<u>VE 8.2 "Smens"</u>		1891 A, B, G	1)Grund av huggen sten, panel, ver- anda snickeridetaljer, takfot, fönster o. omfattn. vitmålade, skor- sten av tegel. 2)Panel, fönster m. innanfönster vitmålade, brokvist, målade interiörer. 3)Grund av huggen sten, panel, fönster m, innanfönster vitmålade, portar tjärade. 4)o. 7-9) Timmerstomme faluröd, tvåkupigt taktegel. Tre bostadshus grupper- ade kring en öppen gårdsplan. Samtliga väl bevarade exteriört, med ett flertal välbehållna ekonomi- byggnader. Ingår i bevarandeområde B.
70.	<u>VE 9:1 "Backa"</u>		1800-t börj. B, G	8)Grund av huggen sten, panel, listv., vissa äldre fönster. innanfönster grönmålade, stuprör m. skarpa vin- klar, veranda med dörrar, fönster- överstycken, takkonsoler. 9)Grund av huggen sten, panel, listverk, fönsteröverstycken. 10)Grund, käl- larsvale, panel, brokvist, fönster, grönmål., skorsten av tegel. 11)Grund, panel, fönster vitm., portar brunmålade. Välbevarade bostadshus och en stor ekonomibyggnad typisk för Voxnadalen, samverkar till en värdefull miljö. Ingår i bevarande- område B.
71.	<u>VE 11:1 "Olanders"</u>		1838 B, G	1)Grund panel listv., veranda dörrar, fönster m, innanfönster vitmålade, fönsteröv. stycken tvåk. lertegel, skorsten av tegel. 2)Grund, timmerstomme, fönster m. innanfönster o. omfattn, mvitm., brokvist, dörr grönmålade, tvåk. lertegel. 3)Grund, timmerstomme, fönster m, innanfönster o. omfattn., vitm., brokv. fyrfylln. dörr blå- målad, tvåk. lertegel. 4, 6-7)Grund, timmerstomme. luckor, portar tjä- rade, tvåk. lertegel, panel på 4) o. fönster vitmålade på 7). Väl- bevarad, långsmal mangårdsbypgg- nad som tillsammans med de många ekonomibyggnader bildar en värde- full miljö. Ingår i bevarande- område B.
	Bostadshus	1844		
	Sommarhus			
	Bryggstuga	1800-t börj.		
	Stall, redskapsliden	1800-t börj.		
	Kornlada	1800-t börj.		
	Ladugård	1850 ca		

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
72.	<u>VE 11:2 "Ol-Nilsens"</u>			
	Bostadshus	1880-tal	B	13)Grund,panel,listv.,veranda m. färgat glas,fönsteröv,stycken (nya fönster och dörrar. Representativ manbyggnad från 1880-talets panel- arkitektur. Ingår i bevarande- område B.
73.	<u>VE 12:14</u>			
	Linbod, smedja	1800-tal	G	2)Grund,timmerstomme (även 3o.4), fönster vitmålade, dörr, tvåk. lertegel. 3)Dörr tjärad, tvåk lertegel. 4)D:o. Värdefulla eko- nomibyggnader. Ingår i bevarande- område B.
	Härbre	1800-tal		
	Härbre	1800-tal		
74.	<u>VE 12:24 "Högtomt"</u>			
	Bostadshus	1919	C	1)Grund av tuktad sten, puts ljusbrun,fönster m.omfattn., veranda,dörrar grönm.,takfot av trä,vitmålade, tvåk.lertegel. Olof Johansson egenritade villa. Ingår i bevarandeområde B.
75.	<u>VE 12:25 "Lindens"</u>			
	Bostadshus	1932	C, G	1)Panel,frontespis takfot, fönster m.innanfönster o.omf. och dörrar grönmålade, tvåk lertegel. 2)Panel,dörrar brun- målade,enk.lertegel. 3)Panel, dörr grönm.,enkupigt lertegel. Arkitektritad villa med klass- icistiska detaljer. Ingår i be- varandeområde B.
	Lillstuga	1932		
	Uthus	1932		
76.	<u>VE 14:6 "Göllas-Gustavs" ("Danes")</u>			
	Bostadshus	1895	B, G	2)Grund av huggen sten,panel vissa fönster m.innanf.o.omfattn. samt dörrar, tvåk.lertegel. 3o4)Panel, fönster m.omfattn.vitmålade, portar tjärade. Ingår i bevarandeområde B.
	Ladugård	1920-tal		
	Redskapslåda	1920-tal		
77.	<u>VE 14:7 "Göllas"</u>			
	Bostadshus	1923	B, G	1)Panel,fönster m.innanfönster grönmålade,dörrar, tvåk.lertegel stuprör m,skarpa vinklar. 2)Grund av huggen sten,panel, fönster m.innanfönster vitm., dörrar ockragula, tvåk.lertegel. Väl sammanhållen gårdsmiljö med byggnader från olika tidsperioder. Ingår i bevarandeområde B.
	Bryggstuga	1900 ca		
	Stall, ladugård	1800-tal		
	Lada	1800-tal		
78.	<u>VE 15:1 "Prims"</u>			
	Bostadshus	1800-tal	B, G	1)Panel,fönster m.innanfönster o. överstycken vitmålade,brokv. m.dörr oljemålade,takfot vitm., tvåk. lertegel. 2)Grund av huggen sten,panel,brokvist m. dörr oljem.,tvåk.lertgel,(fönst. utbytta). Representativt bostads- hus från mitten av 1800-talet. Ingår i bevarandeområde B.
	Bryggstuga/kontor	1800-t slut		
	Stall	1800-tal		

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H (se s. 70)	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning
79.	<u>VE 23:1 "Pallas"</u>			
	Bostadshus	1835	B, G	1)Vissa fönster m.innanfönster o. omfattn. grönmålade, takfotsläda, tvåkupigt lertegel. 2)Panel, fönster m. innanfönster i öv, vitmålade, tvåkupigt lertegel.
	Bostadshus	1870		3)Panel, fönster vitmålade, portar o. luckor tjärade. 10)Panel o. fönster vitmålade, tvåkupigt lertegel. Värdefull gårdsmiljö med flera bostadshus och ekonomibyggnader från olika tidsperioder.
	Stall, ladugård, loge	1895		
	Kornlada	1895		
	Härbre	1850 ca		
	Jordkällare	1900 ca		
	Bagarstuga	1910-tal		
80.	<u>VE 27:1 "Smeds-Mårtens"</u>			
	Bostadshus	1820-tal	B, G	1)Timmerstomme faluröd,fönster m. innanfönster o.omfattn.,vitmålade Brokvist med dörr, oljem.
	Ladugård	1905		2)Panel,faluröd,fönster m.omfattn, vitmålade,portar o.dörrar tjärade
	Mangelbod	1905		3)Panel faluröd,fönster m.omfattn. vitmålade.4)Timmerstomme faluröd, tvåkupigt lertegel. Äldre välhallen mangårdsbyggnad som tillsammans med nyare ekonomibyggnader utgör en värdefull miljö.
	Härbre	1800-tal		
	Vedbod. lider	1920-tal		
81.	<u>Ämnebo 15:1 "Högbergs"</u>			
	Bostadshus	1800-t börj.	B, G	1)Grund av huggen sten,panel, veranda,dörrar,omvikt takfot, skivtäckt plåttak,
	Bostadshus	1800-t börj.		2)Grund.panel,fönster m.innanfönster o.omfattn. vitmålade, brokvist,tvåk.lert.3)Panel, luckor o.portar tjärade.
	Ladugård	1912		4)Panel,fönster vitmålade,por tar tjärade.6)Timmerstomme.bly-fönster,dörr.8)Timmerst.,fönster vitm.,dörr tjärad. Värdefull gårdsmiljö.
	Lada	1800-t börj.		
	Härbre	1800-t börj.		
	Stall	1800-t börj.		
82.	<u>Ämnebo 16:5 "Erk-Pers"</u>			
	Bostadshus	1800-t slut	B, G	1) Grund av huggen sten, panel, listverk. Fönster m.innanfönster grönmålade, omfattn.vita, veranda m. färgat glas (delvis omändrad), dörr grönmålad, tvåkupigt lertegel.2)Grund,
	Ladugård	1920-tal		panel,fönster,portar,tvåkupigt lertegel. Bostadshuset exteriört mycket välbevarat, bra exempel på en mindre mangårdsbyggnad från tiden före sekelskiftet.
	Jordkällare	1800-tal		
83.	<u>Ämnebo 24:1 "Fanta"</u>			
	Bostadshus	1850 ca	A, B, G	1)Panel,takfot,tvåk.lertegel.
	Bryggstuga	1746		2)Grund av huggen sten,panel veranda, fönster m.innanfönster, vitmålade,dörr. Bryggstugan exteriört välbevarad.
	Ladugård	1850 ca		
	Snickarbod/redskapslider	1850 ca		
	Härbre	1850 ca		
	Gris-o. hönshus	1850 ca		
	Smedja	1700-tal		

Nr	Fastighetsbeteckning, Byggnad	Byggn. år	Bedömning ur kulturhist. synpunkt A-H	Byggnadernas värdefulla beståndsdelar, anmärkning (se s. 70)
----	-------------------------------	--------------	---	---

84. Östra Roteberg 6:3 "Bergstrands", "Trolins"

Bostadshus	1834	B, F, G
Affär o. bostad	1834	
Magasin	1834	
Stall	1830-tal	
Kornlada	1830-tal	

1)Grund av huggen sten,panel,
dörrar m.smidesgaller,takfots-
konsoler,tvåk.lertegel,stuprör
m. skarpa vinklar.2)Grund av
huggen sten,panel,tvåk.lertegel,
skorsten av tegel.3)Stengrund,
panel,fönster vitm.,portar tjä-
rade,tvåk.lertegel.4)Panel,
fönster vitm.,portar tjärade,
tvåk.lertegel.5)Timmerstomme,
portar o.luckor tjärade,tvåk.lt.
Edsbys första affär, samtliga
byggnader ursprungliga. Ingår
i bevarandeområde B.